

Investointikohde/hanke perusteluineen	2027	2028	2029
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen.			
Uusimisen tavoitteena on parempi käyttökokemus ja Satakunnan alueellisen yhteistyön lisääminen.	40 000		
Yhteensä	40 000	0	0
Yhteensä	0	0	0
RAKENNUKSET			
Lukio, auditorion perusparannus			
Tarve tilan peruskorjauksen ajan ja muuttuvan toiminnan tarpeita vastaavaksi. Musiikin opetus siirtyi Yhteiskoulun B-osan alakertaan. Auditorio vapautui hyödynnettävissä luentosalina myös koulupäivien aikana. Auditoriotilojen läheisyydessä pitää olla esteetön WC. Peruskorjaussuunnitelma on laadittu.			100 000
Kokemäen lukio, Kokemäen yhteinäiskoulu, (Yhteiskoulun ja Tulkkilan toimipisteet) ja vanha yhteiskoulu; lukitusjärjestelmän uusiminen			
Turvallisuuden parantamiseksi lukitusjärjestelmä on tarpeen ajanmukaistaa. Samassa yhteydessä ulko-ovien uusiminen on tarpeen. Avainrekisterin hallinta on haastavaa.	50 000		
Kokemäen yhtenäiskoulun yhteiskoulun toimipisteen vesikatteen pinnoitteen uusiminen			
Kokemäen yhteiskoulun vesikaton pinnoite on tulossa käyttöikänsä päähän. Uusiminen kohdentuisi kahdelle budjettivuodelle.			70 000
Kokemäen yhteiskoulun alapihan asfaltointi.			
Kokemäen yhteiskoulun B-osan alakerran remontoinnin yhteydessä tehtiin maa-aineksen vaihtoja. Alapihan asfaltointi on ajankohtainen maa-aineksen tiivistymisen jälkeen. Piha-alueelle on tarpeen sijoittaa lisäksi pyöräparkki.	70 000		
Kokemäen yhtenäiskoulu, Tulkkila; piha-alueen peruskorjaus			
Turvallisuussyistä ainakin kiipeilytelineet on tarpeen uusia.		45 000	
Tulkkila-sali, lattiamateriaalin uusiminen			
Paikalliset yhdistykset (mm. KKV-salibandy) ovat esittäneet pehmeämpää lattiamateriaalia.	120 000		
Vanhan yhteiskoulun piha-alueen ja sisätilojen valaistuksen parantaminen.			
Vanhan yhteiskoulun piha-alueen ja sisätilojen valaistus on riittämätön. Kansalaisopiston toiminnot painottuvat iltaan ja piha-alueen valaistuksen lisääminen turvallisuussyistä on tarpeen.			40 000
Yhteensä	240 000	45 000	210 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
Kokemäen päiväkoti Villa Vilinä; piha-alueen kehittäminen			
Päiväkodin piha-alueen hiekkakentälle tarvitaan pienten lasten turvallisen ulkoilun edesauttamiseksi erillinen aidattu alue pienille lapsille. Aidatulle alueelle tarvitaan pienten lasten ulkoilupedagogiikan toteuttamiseksi pihakatot, joka sisältää leikkimökki- ja varastorakennusosan, hiekkalaatikon sekä kaksi keinua.	50 000		
Kauvatsan päiväkotikoulu/ piha-alueen kehittäminen			
Piha-alueen peruskorjaus ja valaistuksen lisääminen. Leikkipaikan turvallisuustarkastus on tehty 25.9.2024. Valtaosa leikkivälineistä on tarkastuksessa suositeltu korjattavaksi 1-3 vuoden kuluessa. Piha-alueen kalusteet ovat käyttöikänsä päässä. Piha-alueen epätasaisuuden vuoksi alueen kesä- ja talviaikainen kunnossapito on hankalaa. Perusparannussuunnitelma on laadittu.	100 000	50 000	
Kokemäen yhtenäiskoulu, koulukeskus; piha-alueen ja pääsisäänkäynnin valaistuksen parantaminen			
Pääsisäänkäynti jää nykyisellä valaistuksella hämäräksi. Pimeällä ja sateisella ilmalla rappujen hahmottaminen saattaa aiheuttaa hankaluutta.		30 000	
Yhteensä	150 000	80 000	0
KONEET JA KALUSTO			
Yhteensä	0	0	0
Menot	430 000	125 000	210 000
Tulot	0	0	0
Netto	430 000	125 000	210 000